



D

CIRCOLARE 89

**ALL'ATTENZIONE DEI DOCENTI
SEDE**

OGGETTO: POSTAZIONE LIM DI CLASSE – CORRETTO USO E MANUTENZIONE

Alcuni insegnanti hanno lamentato il non tempestivo intervento di manutenzione quando vengono segnalati degli inconvenienti/mal funzionamenti delle postazioni LIM di classe.

Nell'annotare come, talora, tali segnalazioni vengano fatte "a voce" (facendone magari un cenno ai responsabili dell'Ufficio Tecnico in corridoio o al bar...) invece di utilizzare l'apposito modulo, si rileva:

- 1) troppo spesso lo Staff informatico (che non sempre è in grado di intervenire con urgenza, proprio perché oberato da richieste non essenziali) è stato costretto a constatare come l'inconveniente segnalato fosse, in realtà, costituito semplicemente da un cavo scollegato
- 2) troppo spesso i piccoli guasti rilevati (ad es. spine elettriche danneggiate...) sono il frutto di manovre inopportune e maldestre; i collegamenti della postazione, infatti, **non dovrebbero mai essere toccati** (così come il cavetto della telecamera), rimanendo a disposizione dei docenti la presa elettrica a muro (collocata in basso).
- 3) troppo spesso lo Staff informatico e l'addetto alla manutenzione LIM hanno dovuto constatare come taluni avessero scollegato i cavi LIM per collegarvi il PC personale con ciò provocando quindi la modifica delle impostazioni della LIM stessa, recando un disagio al collega che segue ed imponendo la necessità di riconfigurare il sistema.

Si invita quindi tutto il personale docente ad applicare la massima cura nell'uso delle attrezzature e delle dotazioni, anche per limitare al massimo la necessità di realizzare quegli interventi che non sarebbero necessari se si applicasse la dovuta diligenza.

Vicenza, 21 ottobre 2020

Il Dirigente Scolastico
F.to prof. Alberto FRIZZO